



Comune di Caldiero (VR)

# PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

**VAGO, via**



## Percorso

**Servizi pubblici presenti / Quantità**

Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-P	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	○	
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	○	
AUSL	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	●	1
Esercizio commerciale	●	2
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	○	
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

Motori ☐  
Sensoriali ☐  
st. dom. ☐  
bini 0-3 ☒  
ani>80 ☒

scarso ☒

medio ☐

sostenuto ☐

intenso ☐

scarso ☐

medio ☐

sostenuto ☒

intenso ☐

☐ Protetto  
☐ Porticato  
☐ Non protetto  
☒ Misto  
☐ Strada chiusa

Zona urbanizzata  
Molto degradata  
Manutenz. insufficiente  
Manutenz. sufficiente  
Manutenz. buona

☐ Centro storico  
☒ Area residenziale  
☐ Area artigianale  
☐ Area sportiva  
☐ Area servizi  
☐ Area agricola  
☐ Area direzionale

Zona dest. verde pubbl. ☐

Zona dest. edilizia resid. ☐

    Zona dest. area artig. ☐

    Zona dest. area ind. ☐

    Zona dest. area agric. ☐

Zona dest. servizi gen. ☐

Destinazione non prev. ☒

☒ Rimane invariato  
☐ Trasf. senso unico  
☐ Trasf. doppio senso  
☐ Trasf. pedonale  
☐ Trasf. veicolare  
☐ Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori	<input type="radio"/>
Inser. attraversamenti	<input type="radio"/>
Inser. parcheggi	<input type="radio"/>
Inser. perc. ciclabili	<input type="radio"/>
Inser. attrezzature	<input type="radio"/>

### Percorso servito dall'autobus

Percorso attrezzato con pista ciclabile

### Percorso oggetto di tutela

**Variabile  
temporale**

Lavori previsti entro i primi 12 mesi  
dalla consegna del piano

Segnalazione dei cittadini  
Segnalazione sospesa

● Segnalazione in carico      ●  
● Lavori in corso      ●

### Priorità suggerita

SCHEDA n° 31  
aggiornato al 29/05/2021



Comune di Caldiero (VR)

# SCHEDE DEGLI INTERVENTI

**VAGO, via**



## VAGO, via

001

## Descrizione prestazionale dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120. Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e carrabile) è maggiore di cm 20, si suggerisce di corredarla con cordolo battiruota o elemento di medesima risposta funzionale, nonché di corrimano, su almeno uno dei lati, visivamente percepibile alle persone ipovedenti.

## ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

## Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 4.2.1 - 8.2.1  
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5  
Legge 104/92 art. 24  
D.P.R. 380/01 art.76 com.7

## Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**


## Criticità

Dislivello causato da gradino di **2/30 cm**

## Foto del rilievo



## Esempio



DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	2,1
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€. 216

Data del sopralluogo: 15/02/2021



VAGO, via

N. Intervento

002


### Descrizione prestazionale dell'intervento

Ridefinizione della segnaletica orizzontale e verticale di delimitazione dell'area.

### Criticità

Ostacolo costituito dalla sosta regolamentare di veicoli

### Foto del rilievo



### Esempio

Nessuna immagine di supporto

### Riferimenti alla normativa nazionale

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

### Note integrative:

Modificare localizzazione parcheggi che non permettono il passaggio di pedoni.

Materiale suggerito: **Vernice**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	1
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€ 85

Data del sopralluogo: 15/02/2021



## VAGO, via

003

## Descrizione prestazionale dell'intervento

Realizzazione di **marciapiede** o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

## ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.


## Criticità

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

## Foto del rilievo



## Esempio



## Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

## Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	90
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€ 8.280

Data del sopralluogo: 15/02/2021



## VAGO, via

004

## Descrizione prestazionale dell'intervento

Realizzazione di **marciapiede** o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

## ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.


## Criticità

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

## Foto del rilievo



## Esempio



## Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

## Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	<b>226</b>
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	<b>€. 20.792</b>

Data del sopralluogo: 15/02/2021



## VAGO, via

005

## Descrizione prestazionale dell'intervento

Realizzazione di **marciapiede** o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

## ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.


## Criticità

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

## Foto del rilievo



## Esempio



## Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

## Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	70
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€ 6.440

Data del sopralluogo: 15/02/2021





## VAGO, via

006

## Descrizione prestazionale dell'intervento

Realizzazione di **marciapiede** o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

## ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.


## Criticità

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

## Foto del rilievo



## Esempio



## Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

## Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	44
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€. 4.048

Data del sopralluogo: 15/02/2021



## VAGO, via

007

## Descrizione prestazionale dell'intervento

**Nuova realizzazione di marciapiedi in rilevato**, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

**ATTENZIONE !**

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.


## Criticità

Assenza di percorso **in rilevato**

## Foto del rilievo



## Esempio



## Riferimenti alla normativa nazionale

[Legge 118/1971 art. 27](#)[Legge 41/1986 art. 32](#)[Legge 104/1992 art. 24](#)[D.P.R. 380/2001 art. 82](#)[D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1](#)[D.P.R. 503/96 art. 4 - 5](#)

## Note integrative:

Materiale suggerito: **Conglomerato cementizio**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	<b>54</b>
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		<b>€. 4.272</b>

Data del sopralluogo: 15/02/2021



## VAGO, via

008

## Descrizione prestazionale dell'intervento

Realizzazione di **marciapiede** o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

## ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.


## Criticità

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

## Foto del rilievo



## Esempio



## Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

## Note integrative:

Attenzione, posare in piano i pozzetti presenti.

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	44
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		€. 4.048

Data del sopralluogo: 15/02/2021



## VAGO, via

009

## Descrizione prestazionale dell'intervento

Realizzazione di **marciapiede** o camminamento previa demolizione dell'esistente. Con superficie calpestabile compatta ed omogenea. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%. La larghezza del percorso non dovrà essere inferiore a cm 150.

## ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.


## Criticità

Sconnessione generalizzata della pavimentazione

## Foto del rilievo



## Esempio



## Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.2.2 - 8.2.1 - 8.2.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

## Note integrative:

Attenzione, posare in piano le 4 caditoie presenti.

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	194
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	€. 17.848

Data del sopralluogo: 15/02/2021