



Comune di Caldiero (VR)

# PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

**PERTINI, via**



## Percorso

**Servizi pubblici presenti / Quantità**

Asilo nido	○	
Scuola dell'infanzia	○	
Scuola primaria	○	
Scuola secondaria I° grado	○	
Scuola second. II°grado-U	○	
Scuola second. II°grado-C	○	
Scuola second. II°grado-P	○	
Università	○	
Centro formaz. prof.	○	
Uff. pubbl. statale	○	
Uff. pubbl. regionale	○	
Uff. pubbl. provinciale	○	
Uff. pubbl. comunale	○	
Azienda municipalizzata	○	
Luogo di culto	○	
Ufficio postale	○	
Istituto di credito	○	
Poliambulatorio, Terme	●	1
Ospedale	○	
Day hospital, Farmacia	●	1
AUSL	○	
Casa protetta, R.S.A.	○	
Centro sociale	○	
Centro diurno	○	
Centro sportivo	○	
Centro culturale	○	
Museo, pinacoteca	○	
Teatro, cinema, multisala	○	
Albergo, Hotel, B&B	○	
Rist., pizz., birreria	○	
Esercizio commerciale	○	
Sede associativa	○	
Stabilimenti balneari	○	
Casa vacanze, colonia	○	
Camping, villaggio	○	
Pubblica sicurezza	○	
Sede giudiziaria	○	
Stazione aut.,ferr.	○	
Vari rivolti al pubbl.	●	2
Luogo turistico	○	
Parco, giard. pubbl.	○	
Cimitero	○	
Centro commerc., mercato	○	
Nulla di rilevante	○	

## Presenza di utenti

- Motori ☐
- Sensoriali ☐
- Assist. dom. ☐
- Bambini 0-3 ☐
- Anziani>80 ☐

### Traffico pedonale

scarso ☐

medio ☒

sostenuto ☐

intenso ☐

## Traffico veicolare

scarso ☐

medio ☒

sostenuto ☐

intenso ☐

### Tipo di percorso

☐ Protetto  
☐ Porticato  
☒ Non protetto  
☐ Misto  
☐ Strada chiusa

### Condizione ambientale

Zona urbanizzata ☒

Molto degradata ☐

Manutenz. insufficiente ☒

Manutenz. sufficiente ☐

Manutenz. buona ☐

### Collocazione percorso

☐ Centro storico  
☒ Area residenziale  
☐ Area artigianale  
☐ Area sportiva  
☐ Area servizi  
☐ Area agricola  
☐ Area direzionale

## Piano Regolatore Generale

Zona dest. verde pubbl. ☐

Zona dest. edilizia resid. ☒

    Zona dest. area artig. ☐

    Zona dest. area ind. ☐

    Zona dest. area agric. ☐

    Zona dest. servizi gen. ☐

Destinazione non prev. ☐

## Piano Urbano del Traffico

☒ Rimane invariato  
☐ Trasf. senso unico  
☐ Trasf. doppio senso  
☐ Trasf. pedonale  
☐ Trasf. veicolare  
☐ Trasformato Z.T.L.

Inser. semafori	<input type="radio"/>
Inser. attraversamenti	<input type="radio"/>
Inser. parcheggi	<input type="radio"/>
Inser. perc. ciclabili	<input type="radio"/>
Inser. attrezzature	<input type="radio"/>

### Percorso servito dall'autobus

Percorso attrezzato con pista ciclabile

### Percorso oggetto di tutela

**Variabile  
temporale**

Lavori previsti entro i primi 12 mesi  
dalla consegna del piano

## SEGNALAZIONE DEI CITTADINI

Segnalazione dei cittadini  
Segnalazione sospesa

● Segnalazione in carico      ● Lavori in corso

**Calcolo del peso in  
funzione della priorità: 552960**

### Priorità suggerita

Tipo di interesse  
**INTERESSATA DAL P.A.U.**

SCHEDA n° 32  
aggiornato al 01/03/2021



Comune di Caldiero (VR)

# SCHEDE DEGLI INTERVENTI

**PERTINI, via**



## PERTINI, via

137

## Descrizione prestazionale dell'intervento

**Nuova realizzazione** di attraversamento pedonale **a raso**, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebraure di larghezza minima 250 cm. La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

## ATTENZIONE !

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.


## Criticità

**Assenza di attraversamento**  
pedonale a raso

## Foto del rilievo



## Esempio



## Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.P.R. 380/2001 art. 82  
D.P.R. 503/96 art. 6

## Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	<b>22,5</b>
	Lunghezza ml.	
	Costo dell'intervento	<b>€. 2.739</b>

Data del sopralluogo: 27/02/2021



## PERTINI, via

## Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite **demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa**, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

-

**ATTENZIONE !**

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.


## Criticità

**Presenza di sconnessioni**, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

## Foto del rilievo



## Esempio



## Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.P.R. 380/2001 art. 82  
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1  
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

## Note integrative:

Materiale suggerito: **Asfalto**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	<b>106,5</b>
	Lunghezza ml.	
Costo dell'intervento		<b>€. 9.798</b>

Data del sopralluogo: 27/02/2021